

รายการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

หอพักชาญกลีจ		
ลำดับที่	รายการ	หมายเหตุ
1	ทาสีใหม่ทั้งภายนอกและภายในอาคาร	พื้นที่ 780 ตร.ม.
2	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องพัก	
3	ปรับปรุงหลังคาให้ชายคาพ้นจากตัวอาคาร	
4	เปลี่ยนประตูห้องน้ำในห้องพักทุกห้อง	
5	เปลี่ยนวาล์วน้ำในห้องน้ำของห้องพักนักศึกษาทุกห้อง	
6	เปลี่ยนวงกบพร้อมบานกระจกในห้องน้ำของห้องพักนักศึกษาทุกห้อง	
7	ซ่อมแซมรอยต่อระหว่างผนังห้องน้ำกับระเบียบบนชั้น 2 ทุกห้อง	
8	ซ่อมแซมฝ้าเพดานในห้องน้ำที่ชำรุด	
9	แก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมลงระเบียบห้องพักและห้องน้ำ	

หอพักวิทยศิลป์ และหอพักสหศิลป์		
ลำดับที่	รายการ	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องพักให้สวยงาม ทันสมัย	พื้นที่ 780 ตร.ม.
2	ก่อสร้างห้องน้ำภายในห้องพัก	
3	เปลี่ยนเตียงนอน ที่นอน โต๊ะหนังสือ เก้าอี้ และตู้เสื้อผ้า	
4	ติดตั้งระบบปรับอากาศ	
5	ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น	
6	ทาสีใหม่ทั้งภายนอกและภายในอาคาร	
7	จัดทำห้องพักสำหรับรองรับคนพิการ จำนวน 2 ห้องพัก	
8	จัดทำทางขึ้นสำหรับคนพิการ	
9	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องพัก	

หอพักเทพนฤมิต		
ลำดับที่	รายการ	หมายเหตุ
1	สร้างหลังคาคลุมหลังคาเดิม	พื้นที่ 5,440 ตร.ม.
2	ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น 5	
3	ทาสีใหม่ทั้งภายนอกและภายในอาคาร	
4	ปรับปรุงตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ	
5	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องพัก	
6	แก้ไขปรับปรุงห้องน้ำ <ul style="list-style-type: none"> - ปูกระเบื้องพื้นและฝาผนังห้องอาบน้ำใหม่ - เปลี่ยนวงกบช่องระบายอากาศ - เปลี่ยนบานประตูห้องอาบน้ำพร้อมวงกบใหม่ (ขนาด60x180) ทุกห้อง - ทาสีฝ้าเพดานใหม่ - ปูกระเบื้องเคาเตอร์อ่างล้างหน้าพร้อมเปลี่ยนอ่างล้างหน้าใหม่ - เปลี่ยนกระจกเงาเคาเตอร์อ่างล้างหน้า - เดินระบบประปาอ่างล้างหน้าพร้อมระบบน้ำทิ้ง - เปลี่ยนโถส้วมแบบนั่งยอง เป็นระบบชักโครกแบบถักน้ำทุกห้อง 	
7	ติดตั้งกันสาดผนังกระจกบริเวณชานพักบันได	
8	ซ่อมแซมกรอบกระจกบริเวณชานพักบันได	
9	ปรับปรุงหน้าต่างบริเวณทางหนีไฟ ห้องน้ำ	
10	ปรับปรุงระบบเมนต์ไฟฟ้าและตู้ควบคุม	
11	ปรับปรุงกระจกบริเวณบันได เป็นบานกระทุ้ง	
12	เปลี่ยนกระเบื้องยางเป็นกระเบื้องเซรามิคทุกห้อง	
13	เปลี่ยนบานพับประตูหน้าและประตูหลังห้องพักทุกห้อง	
14	เปลี่ยนราวตากผ้าระเบียงหลังห้องพักทุกห้องเป็นราวสแตนเลส	
15	เปลี่ยนโครงบานเกล็ดของห้องชั้นที่ 1 ทุกห้อง	
16	ปรับปรุงเคาเตอร์ห้องธุรการหอพัก	
17	ปรับปรุงห้องน้ำ เปลี่ยนสุขภัณฑ์ และปูกระเบื้องพื้นและฝาผนังใหม่ <ul style="list-style-type: none"> - ห้องธุรการ - ห้องอาจารย์หอพัก - ห้องน้ำด้านข้างหอพัก 	
18	ติดตั้งบูทเตอร์ปั๊มเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำภายในระบบน้ำ	

หอพักวัฒนธรรมศิลป์ หอพักผดุงศิลป์ และหอพักศรีเกษตร		
ลำดับที่	รายการ	หมายเหตุ
1	สร้างหลังคาคลุมหลังคาเดิม	พื้นที่ 3,520 ตร.ม.
2	ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น 5	
3	ทาสีใหม่ทั้งภายนอกและภายในอาคาร	
4	ปรับปรุงตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ	
5	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องพัก	
6	แก้ไขปรับปรุงห้องน้ำ <ul style="list-style-type: none"> - ปูกระเบื้องพื้นและฝาผนังห้องอาบน้ำใหม่ - เปลี่ยนวงกบช่องระบายอากาศ - เปลี่ยนบานประตูห้องอาบน้ำพร้อมวงกบใหม่ (ขนาด60x180) ทุกห้อง - ทาสีฝ้าเพดานใหม่ - ปูกระเบื้องเคาเตอร์อ่างล้างหน้าพร้อมเปลี่ยนอ่างล้างหน้าใหม่ - เปลี่ยนกระจกเงาเคาเตอร์อ่างล้างหน้า - เดินระบบประปาอ่างล้างหน้าพร้อมระบบน้ำทิ้ง - เปลี่ยนโถส้วมแบบนั่งยอง เป็นระบบชักโครกแบบถักน้ำทุกห้อง 	
7	ติดตั้งกันสาดผนังกระจกบริเวณชานพักบันได	
8	ซ่อมแซมกรอบกระจกบริเวณชานพักบันได	
9	ปรับปรุงหน้าต่างบริเวณทางหนีไฟ ห้องน้ำ	
10	ปรับปรุงระบบเมนตีไฟฟ้าและตู้ควบคุม	
11	ปรับปรุงกระจกบริเวณบันได เป็นบานกระทุ้ง	
12	เปลี่ยนกระเบื้องยางเป็นกระเบื้องเซรามิคทุกห้อง	
13	เปลี่ยนบานพับประตูหน้าและประตูหลังห้องพักทุกห้อง	
14	เปลี่ยนราวตากผ้าระเบียงหลังห้องพักทุกห้องเป็นราวสแตนเลส	
15	เปลี่ยนโครงบานเกล็ดของห้องชั้นที่ 1 ทุกห้อง	
16	ปรับปรุงเคาเตอร์ห้องธุรการหอพัก	
17	ปรับปรุงห้องน้ำ เปลี่ยนสุขภัณฑ์ และปูกระเบื้องพื้นและฝาผนังใหม่ <ul style="list-style-type: none"> - ห้องธุรการ - ห้องอาจารย์หอพัก - ห้องน้ำด้านข้างหอพัก 	
18	ติดตั้งบูทเตอร์ปั้มเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำภายในระบบน้ำ	

หอพักสุมิตร และหอพัก ผค.(ฝึกหัดครู)		
ลำดับที่	รายการ	หมายเหตุ
1	ทาสีใหม่ทั้งภายนอกและภายในอาคาร	พื้นที่ 8,000 ตร.ม.
2	ปรับปรุงห้องน้ำ - เปลี่ยนโถส้วมแบบนั่งยองเป็นโถชักโครกแบบมีถังพักน้ำ - เปลี่ยนกระจกเงาในห้องน้ำทุกห้อง	
3	เปลี่ยนราวตากผ้าระเบียงหลังห้องพักทุกห้องเป็นราวแสตนเลส	
4	ติดตั้งกันสาดผนังกระจกบริเวณชานพักบันไดทุกชั้น	
5	ติดตั้งกันสาดบริเวณระเบียงชั้น 3	
6	เปลี่ยนหลังคาห้องแทงค์น้ำเป็นหลังคาเมทัลชีท	
7	เปลี่ยนประตูทางเข้าด้านหลังอาคารให้เหมือนกับประตูด้านหน้า	
8	สร้างทางเดินข้ามหลังคาบนชั้นดาดฟ้าพร้อมราวกันตกทั้ง 2 ด้าน	

หอพักรัตมา		
ลำดับที่	รายการ	หมายเหตุ
1	ซ่อมท่อเมนส่งน้ำระบบโพลีบีม (รั่วซึมอยู่ใต้ดิน)	พื้นที่ 8,512 ตร.ม.
2	ซ่อมแซมท่อเมนส่งน้ำใช้ในอาคารบนฝ้าเพดานชั้น 7	
3	ซ่อมระบบอัตโนมัติของเมนเบรกเกอร์ที่ใช้ควบคุมระบบต่างๆในอาคาร	
4	ติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มและระบบท่อส่งน้ำดื่มขนาดใหญ่	
5	ติดตั้งกันสาดบนดาดฟ้า	
6	ติดตั้งตะแกรงกั้นกบนหลังคาอาคารชั้นดาดฟ้า	
7	ยาแนวกันน้ำรั่วซึมจากขอบอาคารเข้าห้องพักทุกห้องบนชั้นที่ 7	
8	เปลี่ยนผนังกันห้องและบานประตูทุกห้องสุขา	

หอพักอุดมศิลป์		
ลำดับที่	รายการ	หมายเหตุ
1	ติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มและระบบท่อส่งน้ำดื่มขนาดใหญ่	พื้นที่ 12,434 ตร.ม.
2	ติดตั้งตะแกรงกั้นกบนหลังคาอาคารชั้นดาดฟ้า	
3	ติดตั้งกันสาดบนดาดฟ้า	
4	ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ภายในอาคารทุกชั้น	