

แผนการของงบประมาณค่าก่อสร้างและงานซ่อมแซมกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา 10 อาคาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

พ.ศ.	รายการ	หอพัก	จำนวน	หน่วย	ค่าก่อสร้าง	รวมค่าก่อสร้าง	ค่าออกแบบ
2568	งานออกแบบปรับปรุงกลุ่มอาคารหอพัก	รวมทุกหอพัก	1.00	งาน			
	งานปรับปรุงหลังคา						
	ปรับปรุงหลังคาให้ชายคาพ้นจากตัวอาคาร	ชาญกลีกิจ	1.00	งาน	270,000.00	270,000.00	5,400.00
	สร้างหลังคาคลุมหลังคาเดิม	เทพนฤมิต	1.00	งาน	3,264,000.00	3,264,000.00	65,280.00
	สร้างหลังคาคลุมหลังคาเดิม	วัฒน์ศิลป์	1.00	งาน	2,112,000.00	2,112,000.00	42,240.00
	สร้างหลังคาคลุมหลังคาเดิม	ผดุงศิลป์	1.00	งาน	2,112,000.00	2,112,000.00	-
	สร้างหลังคาคลุมหลังคาเดิม	ศรีเกษตร	1.00	งาน	2,112,000.00	2,112,000.00	-
	งานทาสีใหม่						
	ทาสีทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร	ชาญกลีกิจ	1.00	งาน			-
	ทาสีทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร	เทพนฤมิต	1.00	งาน			-
	ทาสีทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร	วิทย์ศิลป์	1.00	งาน			-
	ทาสีทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร	วัฒน์ศิลป์	1.00	งาน			-
	ทาสีทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร	สหศิลป์	1.00	งาน			-
	ทาสีทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร	ผดุงศิลป์	1.00	งาน			-
ทาสีทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร	ศรีเกษตร	1.00	งาน			-	
ทาสีทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร	สุมิตร	1.00	งาน			-	
ทาสีทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร	ผศ. (ฝึกหัดครู)	1.00	งาน			-	
					รวม	9,870,000.00	

2569	งานปรับปรุงตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ							
	ปรับปรุงตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ	เทพนฤมิต	1.00	งาน	7,250,000.00	7,250,000.00	145,000.00	
	ปรับปรุงตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ	วิทย์ศิลป์	1.00	งาน	1,400,000.00	1,400,000.00	28,000.00	
	ปรับปรุงตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ	วัฒนศิลป์	1.00	งาน	4,750,000.00	4,750,000.00	-	
	ปรับปรุงตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ	สหศิลป์	1.00	งาน	1,400,000.00	1,400,000.00	-	
						<b>รวม</b>	<b>14,800,000.00</b>	
2570	งานปรับปรุงตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ							
	ปรับปรุงตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ	ผดุงศิลป์	1.00	งาน	4,750,000.00	4,750,000.00	-	
	ปรับปรุงตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ	ศรีเกษตร	1.00	งาน	4,750,000.00	4,750,000.00	-	
	งานซ่อมแซมผ้าเบตาน							
	ซ่อมแซมผ้าเบตานเดิม	เทพนฤมิต	1.00	งาน	380,800.00	380,800.00	7,616.00	
	ซ่อมแซมผ้าเบตานเดิม	วัฒนศิลป์	1.00	งาน	246,400.00	246,400.00	-	
	ซ่อมแซมผ้าเบตานเดิม	ผดุงศิลป์	1.00	งาน	246,400.00	246,400.00	-	
	ซ่อมแซมผ้าเบตานเดิม	ศรีเกษตร	1.00	งาน	246,400.00	246,400.00	-	
					<b>รวม</b>	<b>10,620,000.00</b>		
2571	งานปรับปรุงไฟฟ้า							
	ปรับปรุงไฟฟ้าภายในห้องพัก	ชาญกลีจิก	1.00	งาน	390,000.00	390,000.00	7,800.00	
	ปรับปรุงไฟฟ้าภายในห้องพัก	เทพนฤมิต	1.00	งาน	2,720,000.00	2,720,000.00	54,400.00	
	ปรับปรุงไฟฟ้าภายในห้องพัก	วัฒนศิลป์	1.00	งาน	1,760,000.00	1,760,000.00	-	
	ปรับปรุงไฟฟ้าภายในห้องพัก	ผดุงศิลป์	1.00	งาน	1,760,000.00	1,760,000.00	-	
	ปรับปรุงไฟฟ้าภายในห้องพัก	ศรีเกษตร	1.00	งาน	1,760,000.00	1,760,000.00	-	
	งานติดตั้งกันสาด							
ติดตั้งกันสาด ผนังกระจกบริเวณชานพักบันได	เทพนฤมิต	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	1,000.00		

2571

ติดตั้งกันสาด ผนังกระจกบริเวณชานพักบันได	วัฒน์ศิลป์	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	-
ติดตั้งกันสาด ผนังกระจกบริเวณชานพักบันได	ผดุงศิลป์	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	-
ติดตั้งกันสาด ผนังกระจกบริเวณชานพักบันได	ศรีเกษตร	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	-
ติดตั้งกันสาดบริเวณระเบียงชั้น 3	สุมิตร	1.00	งาน	120,000.00	120,000.00	2,400.00
ติดตั้งกันสาดบริเวณระเบียงชั้น 3	ผค. (ฝึกหัดครู)	1.00	งาน	120,000.00	120,000.00	-
ติดตั้งกันสาดบริเวณระเบียงด้านหน้าและหลัง ทุกชั้น	รัตมา	1.00	งาน	840,000.00	840,000.00	16,800.00
ติดตั้งกันสาดบนคาดฟ้า	รัตมา	1.00	งาน	250,000.00	250,000.00	5,000.00
				<b>รวม</b>	<b>9,920,000.00</b>	

2572

<b>งานแก้ไขปรับปรุงห้องน้ำ</b>						
แก้ไขปรับปรุง ห้องน้ำ	เทพนฤมิต	1.00	งาน	1,920,000.00	1,920,000.00	38,400.00
ก่อสร้างห้องน้ำใหม่	วิทย์ศิลป์	1.00	งาน	1,500,000.00	1,500,000.00	30,000.00
แก้ไขปรับปรุง ห้องน้ำ	วัฒน์ศิลป์	1.00	งาน	960,000.00	960,000.00	19,200.00
ก่อสร้างห้องน้ำใหม่	สหศิลป์	1.00	งาน	1,500,000.00	1,500,000.00	-
แก้ไขปรับปรุง ห้องน้ำ	ผดุงศิลป์	1.00	งาน	960,000.00	960,000.00	-
แก้ไขปรับปรุง ห้องน้ำ	ศรีเกษตร	1.00	งาน	960,000.00	960,000.00	-
ปรับปรุงห้องน้ำ	สุมิตร	1.00	งาน	150,000.00	150,000.00	3,000.00
ปรับปรุงห้องน้ำ	ผค. (ฝึกหัดครู)	1.00	งาน	150,000.00	150,000.00	-
<b>งานติดตั้งราวระเบียงกันตก</b>						
ติดตั้งราวระเบียงกันตกทุกชั้น	รัตมา	1.00	งาน	720,000.00	720,000.00	-
<b>งานปรับปรุงหน้าต่าง</b>						
ปรับปรุงหน้าต่างบริเวณทางหนีไฟ ห้องน้ำ	เทพนฤมิต	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	1,000.00
ปรับปรุงหน้าต่างบริเวณทางหนีไฟ ห้องน้ำ	วัฒน์ศิลป์	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	1,000.00
ปรับปรุงหน้าต่างบริเวณทางหนีไฟ ห้องน้ำ	ผดุงศิลป์	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	-

	ปรับปรุงหน้าต่างบริเวณทางหนีไฟ ห้องน้ำ	ศรีเกษตร	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	-
2573	งานปรับปรุงระบบเมนต์ไฟฟ้าและตู้ควบคุม						
	ปรับปรุงระบบเมนต์ไฟฟ้าและตู้ควบคุม	เทพนฤมิต	1.00	งาน	300,000.00	300,000.00	6,000.00
	ปรับปรุงระบบเมนต์ไฟฟ้าและตู้ควบคุม	วัฒนศิลป์	1.00	งาน	300,000.00	300,000.00	6,000.00
	ปรับปรุงระบบเมนต์ไฟฟ้าและตู้ควบคุม	ผดุงศิลป์	1.00	งาน	300,000.00	300,000.00	-
	ปรับปรุงระบบเมนต์ไฟฟ้าและตู้ควบคุม	ศรีเกษตร	1.00	งาน	300,000.00	300,000.00	-
	งานปรับปรุงกระจกบริเวณบันได						
	ปรับปรุงกระจกบริเวณบันได เป็นบานกระจก	เทพนฤมิต	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	1,000.00
	ปรับปรุงกระจกบริเวณบันได เป็นบานกระจก	วัฒนศิลป์	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	-
	ปรับปรุงกระจกบริเวณบันได เป็นบานกระจก	ผดุงศิลป์	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	-
	ปรับปรุงกระจกบริเวณบันได เป็นบานกระจก	ศรีเกษตร	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	-
	งานก่อสร้างห้องอ่านหนังสือ						
ก่อสร้างห้องอ่านหนังสือ	ชาญกลีภิก	1.00	งาน	500,000.00	500,000.00	10,000.00	
					รวม	10,920,000.00	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>						<b>56,130,000.00</b>	<b>496,536.00</b>

**\*\* การประมาณราคาค่าก่อสร้าง เป็นข้อมูลเดิมจากการประมาณราคากลางเมื่อปี พ.ศ. 2560**